

GREEN ENGINEERING GROUP, PSC

CIVIL ENGINEERS & STRUCTURAL CONSULTANTS

Miércoles 15 de enero de 2020

VIA E-mail johndavidcortes@gmail.com

John Cortés, Director Colegio
Primera Iglesia Bautista y Colegio
Bautista de Levittown (PIBL/CBL)
PO Box 50386, Levittown, PR 00950

RE: INFORME: Inspección Visual & Recomendaciones para:
Primera Iglesia Bautista y Colegio Bautista de Levittown (PIBL/CBL)
Marginal #605 Ave PR-167, Levittown, Toa Baja PR

Estimado Señor Cortés:

Según nos solicitara, hoy miércoles 15 de enero de 2020 a las 7:30pm realizamos una inspección visual de la estructura que componen la iglesia y escuela en epígrafe (PIBL/CBL). El motivo de la visita es determinar si la estructura sufrió daños que comprometan su integridad luego del sismo magnitud 6.4 del 7 de enero y subsiguientes replicas.

Se realizo un recorrido interior y exterior de los edificios de Iglesia, salones de clase y nuevo edificio. Durante el recorrido no se observó grietas o signos de deterioro significativo de los elementos principales de la estructura, los que aparentan estar en buen estado y capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados. Tampoco se observó daños a elementos no-estructurales o áreas de aparente vulnerabilidad sísmica como el efecto de columna corta.

La estructura no ha sufrido daños por los recientes terremotos y esta apta para continuar su uso. De tener cualquier duda o pregunta adicional favor de comunicarse con el suscribiente para atenderla a la brevedad.

Atentamente,



Ing. José M. Green Ruiz
GREEN ENGINEERIG GROUP, PSC

jmg/vdr
D:\Users\GreenJM\Desktop\20-1722 Sismo\
2020-01-15 Rep01 PIBL-CBL Levittown.docx

