

# ERIC CARLO RÍOS

INGENIERO CIVIL Y ESTRUCTURAL, MSCE, PE

TEL (787) 243-8078

ericcarlo25@gmail.org

5 de febrero de 2020

Pastor Daniel H. Cortés, Principal  
Colegio y Primera Iglesia Bautista de Levittown  
Carretera PR-167, Av. Comerío Norte, Toa Baja, PR  
Tel (787) [REDACTED]

**REF: Certificación de Inspección de Planta Física del Colegio y Primera Iglesia Bautista de Levittown, Toa Baja, por Posibles Daños Causados por los Sismos de Enero y Febrero de 2020.**

Pastor Daniel Cortés:

Este documento conforma nuestro informe de inspección por posibles daños que los sismos durante la fecha en epígrafe haya podido ocasionar a la planta física del colegio y la iglesia que usted dirige, tal como se menciona en referencia. Esta inspección fue realizada de forma cuidadosa y detallada el pasado sábado 4 de febrero de 2020 durante 2 horas aproximadamente. Luego de la inspección

## CERTIFICO:

- Que habiendo revisado todos los componentes estructurales y no estructurales de la planta física entera, tanto exterior como interior, no se encontró evidencia, ni signos de daños a la estructura, atribuibles al sismo del 7 de enero y siguientes, en la totalidad del colegio y la iglesia.
- Que toda la planta física conformada por el colegio y la iglesia mantienen su integridad estructural, resultando ilesos de los efectos del sismo del 7 de enero y siguientes hasta la fecha de inspección.

Por los puntos mencionados arriba, recomiendo que las operaciones y actividades normales y corrientes sean reanudadas sin temor ninguno.

Cordialmente,



Ing. Eric Carlo Ríos, MSCE, PE



Sello, Licencia 22433